

## Rättelse – Byggvägledning 6 Brandskydd, Utgåva 6

Tyvär har det smugit sig in fel i tabell 5:611 på sidan 211. Felet korrigeras genom detta rättelseblad.

Felet består i att parenteserna "inkl. dörrar" ska strykas från de två nedersta raderna i tabellen. Detta innebär att tabellen ska korrigeras enligt nedan:

**Tabell 5:611.** Kombination av ytterväggar och skyddsavstånd

<b>Skydd mot brandspridning mellan småhus</b>	
<b>Kombination av ytterväggar och skyddsavstånd</b>	
<b>Utförande av ena byggnadens yttervägg</b>	<b>Minsta inbördes avstånd</b>
El 60 (inkl. dörrar) utan fönsteröppningar	-
<b>Skydd mot brandspridning mellan småhus, mellan komplementbyggnader* eller mellan komplementbyggnader* och småhus</b>	
<b>Kombination av ytterväggar och skyddsavstånd</b>	
<b>Utförande av båda byggnadernas motstående ytterväggar</b>	<b>Minsta inbördes avstånd</b>
El 30 (inkl. dörrar) utan fönsteröppningar	-
El 30 (inkl. dörrar) med högst 1 m <sup>2</sup> oklassad fönsterarea	2 m
El 30 ( <del>inkl. dörrar</del> ) med högst 4 m <sup>2</sup> oklassad fönsterarea	5 m
El 30 ( <del>inkl. dörrar</del> ) utan begränsningar av oklassad fönsterarea	7 m

\* För komplementbyggnader räcker det att en av väggarna är utförd enligt ovan. Ytterväggar kan anses vara motstående om direkt värmestrålning kan ske från den ena ytterväggen till den andra. Direkt värmestrålning förutsätts kunna ske vinkelrätt och snett ut från väggen intill 135° vinkel från väggen.

(BFS 2014:3)